

# Quickguide til montering af HallMonitor 4

## **ADVARSEL: SENSOREN MÅ IKKE VÆRE TILSLUTTET STRØM UNDER MONTAGEN**

1. Forbered strømkilde og træk eventuelle kabler til sensoren.
2. Montér vægbeslaget i minimum 3 og max 4 meters højde.
3. Monter sensoren inkl. mellemstykke i vægbeslaget og fastgør skruerne.
4. Juster sensoren til ca. 15 grader nedad i det vertikale plan og centrér sensoren mod det område hvor aktiviteten foregår.

